

Fig. 1





Fig. 2



4/32




Fig. 4

5/32




Fig. 5




Fig. 6

7/32




Fig. 7

8/32




Fig. 8

9/32




Fig. 9

10/32




Fig. 10




Fig. 11

12/32




Fig. 12

13/32




Fig. 13

14/32




Fig. 14

15/32




Fig. 15




Fig. 16

16/32




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19

18/32





Fig. 20



19/32

Fig. 21

20/32

Table 1

	Reference Value P2	Reference Value P1	Reference Value N1	Reference Value N2
Normal Ejection	0	0	0	0
Drying	1	1	0	0
Adhesion of Paper Dust	0	1	0	0
Intrusion of Air Bubble	0	0	1	1

Fig. 22




Fig. 23

22/32




Fig. 24

23/32




Fig. 25

24/32




Fig. 26




Fig. 27

26/32




Fig. 28

27/32

(A)

Table 2 (Indicate P2, P1, N1 and N2 in This Order)

	T ₃	T(1/2)	T(2/2)
Normal Ejection	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Drying	0 1 0	1 1 0	0 0 1
Adhesion of Paper Dust	0 1 0	0 1 0	0 0 1
Intrusion of Air Bubble	0 0 1	1 1 0	0 0 1

(B)

Table 3 (Indicate P2, P1, N1 and N2 in This Order)

	T ₃	T(1/4)	T(2/4)	T(3/4)	T(4/4)
Normal Ejection	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
Drying	0 1 0	1 1 0	0 1 0	0 0 1	0 0 1
Adhesion of Paper Dust	0 1 0	0 1 0	0 0 0	0 0 1	0 0 1
Intrusion of Air Bubble	0 0 1	1 1 0	1 1 0	0 0 1	0 1 0

Fig. 29




Fig. 30

30/32




Fig. 32

31/32




Fig. 33

32/32




Fig. 34